

## Anweisung zur Demontage und Verpackung des Höhenmessgerätes

- + Höhenmessgerät von Wandhalterung abnehmen. Die oberen Schrauben als Transportsicherungsschrauben aufbewahren und wie folgt verwenden.
- + In senkrechter Lage Gerät so aufstellen, dass rückseitiges Profil sichtbar wird.
- + Messkopf nach unten bewegen bis die 2 Löcher auf der Profillinenseite mit den dahinter liegenden Gewindelöchern, auf dem beweglichen Ausgleichsgewicht, deckungsgleich sind.
- + 2 Stück der Transportsicherungsschrauben eindrehen
- + Höhenmessgerät in die Horizontale bringen und Schaumstoffformteile gem. Skizze anbringen
- + Steckernetzteil an Schaumstoffformteilen mit Klebeband befestigen
- + Die Transportverpackung in Längsrichtung mit Klebeband verkleben

## Transportverpackung

